

Щомісячний бюллетень виробничого травматизму
за квітень 2021 року

(інформація Слов'янського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, вул. Василівська, 16 тел. 2-09-29, 62-15-32)

При нещасному випадку на виробництві звонити за телефонами:

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Номера контактних телефонів |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Кібіреєв Юрій Олексійович | Завідувач сектору профілактики страхових випадків - страховий експерт з охорони праці | 066-237-82-92 |
| Сидорович Ольга Михайлівна | Начальник відділення | 050-598-51-05 |

У квітні 2021 року у Слов'янському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області зареєстровано 2 нещасних випадки.

1. СО ПАТ «Донбаенерго» Слов'янська ТЕС

18 квітня 2021 року слюсар з обслуговування обладнання електростанцій пилоприготувального цеху отримав завдання на підтяжку сальників барабанної панельно-парової сушарки №2 призначеної для сушіння сирого вугілля, що надходить з бункерів сирого вугілля і подальшої його подачі в елеватори млинових систем №2.

Сальниковий вузол розташований горизонтально, на висоті 1,5 метри над рівнем майданчика. Доступний з обох сторін. Гайки на шпильках стандартні, М16.

При підтяжки сальника ріжковим сталевим ключем 24х27, ключ зірвався і слюсар отримав травму правої руки.

Створена комісія проводить розслідування.

2. «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська»

21.04.2021 р. молодша медична сестра (санітарка) буфетниця після кормління хворих, почала прибирання у приміщенні. Відкрила вікно у позицію на «провітрювання» і почала мити підлогу. Під час прибирання двері у приміщення були відкриті, що створило протяг. Раптово частина рами вікна, яка була відкрита, від пориву вітру зірвалася та впала на неї, ударив її по голові.

Комісія при огляді вікна встановила, що частина вікна, яка була відкрита на провітрювання почала падати тому, що деталь (пружина) яка повинна утримувати створку поламалася.

Комісія з розслідування визнала нещасний випадок пов'язаним з виробництвом, причиною встановила - інші технічні причини. Бракована деталь (пружина).